

WIK.7742.3.2021.IK

PROTOKÓŁ
kontroli / oględzin¹

W dniu 23 marca 2021 roku dokonano kontroli:

wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr 49/2020 z 24 lutego 2020 roku, nakazującej Gminie Domaszowice rozbiórkę wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 14 i 872, obręb Strzelce Gmina Domaszowice, zlokalizowanego w km 97,55 linii kolejowej nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce Opolskie.

Kontrolujący: (imię, nazwisko i stanowisko służbowe, instytucja):

1. **Ireneusz Kowalczyk** Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego Wydziału Inspekcji i Kontroli, kierownik kontroli, nr legitymacji służbowej (upoważnienie nr 100/2021 z 23 marca 2021 roku).
2. **Witold Jankowski** - Ekspert Nadzoru Budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli, nr legitymacji służbowej: (upoważnienie nr 99/2021 z 23 marca 2021 roku).

Osoby uczestniczące w kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja):

Urszula Teresa Medyk - Wójt Gminy Domaszowice,

Dokonano kontroli / oględzin:

wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 14 i 872, obręb Strzelce Gmina Domaszowice, zlokalizowanego w km 97,55 linii kolejowej nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce, pod kątem wykonania robót budowlanych nakazanych w decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr 49/2020 z 24 lutego 2020 roku, polegających na:

rozbiórce wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych na dz. nr 14 i 872, obręb Strzelce, gmina Domaszowice, zlokalizowanego nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w km 97,55, na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórki.

Ustalono co następuje:

W trakcie kontroli sprawdzającej wykonania ww. obowiązku ustalono, że nie wykonano rozbiórki przedmiotowego wiaduktu drogowego

Ustalono natomiast, że:

1. zabezpieczono teren wokół wiaduktu i wejście na obiekt;
2. przygotowano dokumentację projektową rozbiórki wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
3. podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie rozbiórki w/w wiaduktu.

Strony obecne przy dokonywaniu kontroli / oględzin¹ złożyły następujące wyjaśnienia i uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Handwritten signatures and initials:
HU
WJ
MA

Załączniki do protokołu:

1. Wyciąg z dokumentacji projektowej
2. Umowa z wykonawcą robót na wykonanie rozbiórki w/w wiaduktu
3. Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym.

KONTROLUJĄCY

1) Ireneusz Kowalczyk

2) Witold Jankowski

OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI

1) Urszula Teresa Medyk.....

Pani Urszula Teresa Medyk, została zapoznana z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w kontroli Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymał:

Urszula Teresa Medyk – Przedstawiciel Zobowiązanego 23.05.2021.....

Data, podpis