

WIK.7742.2.2022.IK

**PROTOKÓŁ**  
kontroli / **ogłędzin**<sup>1</sup>

*W dniu 25 stycznia 2022 roku dokonano kontroli:*

wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr 49/2020 z 24 lutego 2020 roku, zmienionej postanowieniem OWINB z 12 maja 2021 r. nr 144/2021 oraz postanowieniem OWINB z 1 lipca 2021 r. nr 187/2021 w części określającej termin zakończenia wykonania nałożonego obowiązku rozbiórki obiektu i uporządkowania terenu, nakazującej Gminie Domaszowice rozbiórkę wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 14 i 872, obręb Strzelce Gmina Domaszowice, zlokalizowanego w km 97,55 linii kolejowej nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce Opolskie.

*Kontrolujący: (imię, nazwisko i stanowisko służbowe, instytucja):*

1. **Ireneusz Kowalczyk** Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego Wydziału Inspekcji i Kontroli, kierownik kontroli, nr legitymacji służbowej (*upoważnienie nr 28/2022 z 24 stycznia 2022 roku*).
2. **Witold Jankowski** - Ekspert Nadzoru Budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli, nr legitymacji służbowej (*upoważnienie nr 29/2022 z 24 stycznia 2022 roku*).

*Osoby uczestniczące w kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja):*

**Urszula Medyk** - Wójt Gminy Domaszowice,

**Dokonano kontroli / ogłędzin:**

wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych dz. nr 14 i 872, obręb Strzelce Gmina Domaszowice, zlokalizowanego w km 97,55 linii kolejowej nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce, pod kątem wykonania robót budowlanych nakazanych w decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr 49/2020 z 24 lutego 2020 roku, polegających na:

rozbiórce wiaduktu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych na dz. nr 14 i 872, obręb Strzelce, gmina Domaszowice, zlokalizowanego nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w km 97,55, na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórki.

**Ustalono co następuje:**

W trakcie kontroli sprawdzającej ustalono, że wykonano rozbiórkę wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w km 97,55, na działce nr ewid. 940/7 obręb Strzelce oraz uporządkowano teren po wykonaniu rozbiórki.

*Strony obecne przy dokonywaniu kontroli / ogłędzin<sup>1</sup> złożyły następujące wyjaśnienia i uwagi:*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

45

10/ 29/

*Załączniki do protokołu:*

1. Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych.
2. Umowa z wykonawcą robót na wykonanie rozbiórki w/w wiaduktu
3. Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym.

KONTROLUJĄCY

1) Ireneusz Kowalczyk .....

2) Witold Jankowski .....

OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI

1) Urszula Medyk.....

Pani Urszula Medyk, została zapoznana z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w kontroli Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu.

*Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.*

*Protokół otrzymał:*

Urszula Teresa Medyk – Przedstawiciel Zobowiązane

.....  
*Urszula Medyk*

*Data, podpis*

25.01.2022r